

輻射屋沒檢測完 原能會遭糾正

記者何明國／台北報導

截至八十九年十一月止，國內共發現一百八十一處輻射污染建物，一千六百零七戶遭受污染，推估受輻射暴露影響的民眾應達萬人以上。但目前國內尚有十五萬餘戶未曾檢測的建物，潛藏輻射威脅與危害，監察院昨天通過糾正原子能委員會對輻射屋的檢測工作不落實。

又由於後續追蹤醫療照護淪為空談，一併糾正衛生署。

監委詹益彰、李伸一和林時機調查發現，八十一年台北市「民生別墅」發生輻射鋼筋事件後，原能會至八十八年底完成普查偵測三十二萬餘戶。有約十五萬餘戶，因民眾無配合意願而無法檢測。原能會分析研判再發現大型輻射污染建築物之可能性甚低。但繼之又重點補測三百五十六戶，卻發現二十九戶為污染建物，顯示尚未經檢測十五萬餘住戶中，隱存污染建物之疑懼仍在。